

Tablica 1 – Aluminium – seria 1 000

Oznaczenie stopu		Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V	Uwagi	Inne ^a		Aluminium
Numeryczne	Symbolami chemicznymi													Każdy oddzielnie	Razem ^b	min.
EN AW-1050A	EN AW-Al 99,5	0,25	0,40	0,05	0,05	0,05	–	–	0,07	0,05	–	–	–	0,03	–	99,50 ^c
EN AW-1060	EN AW-Al 99,6	0,25	0,35	0,05	0,03	0,03	–	–	0,05	0,03	–	0,05	–	0,03	–	99,60 ^c
EN AW-1070A	EN AW-Al 99,7	0,20	0,25	0,03	0,03	0,03	–	–	0,07	0,03	–	–	–	0,03	–	99,70 ^c
EN AW-1080A	EN AW-Al 99,8(A)	0,15	0,15	0,03	0,02	0,02	–	–	0,06	0,02	0,03	–	* ^e	0,02	–	99,80 ^c
EN AW-1085	EN AW-Al 99,85	0,10	0,12	0,03	0,02	0,02	–	–	0,03	0,02	0,03	0,05	–	0,01	–	99,85 ^c
EN AW-1090	EN AW-Al 99,90	0,07	0,07	0,02	0,01	0,01	–	–	0,03	0,01	0,03	0,05	–	0,01	–	99,90 ^c
EN AW-1098	EN AW-Al 99,98	0,010	0,006	0,003	–	–	–	–	0,015	0,003	–	–	–	0,003	–	99,98 ^d
EN AW-1100	EN AW-Al 99,0Cu	0,95 Si + Fe		0,05–0,20	0,05	–	–	–	0,10	–	–	–	* ^e	0,05	0,15	99,00 ^c
EN AW-1200	EN AW-Al 99,0	1,00 Si + Fe		0,05	0,05	–	–	–	0,10	0,05	–	–	* ^e	0,05	0,15	99,00 ^c
EN AW-1200A	EN AW-Al 99,0(A)	1,00 Si + Fe		0,10	0,30	0,30	0,10	–	0,10	–	–	–	–	0,05	0,15	99,00 ^c
EN AW-1110	EN AW-Al 99,1	0,30	0,8	0,04	0,01	0,25	0,01	–	–	–	–	–	0,02 B; 0,03V + Ti	0,03	0,15	99,10 ^c
EN AW-1235	EN AW-Al 99,35	0,65 Si + Fe		0,05	0,05	0,05	–	–	0,10	0,06	–	0,05	–	0,03	–	99,35 ^c
EN AW-1350	EN AW-Al 99,5	0,10	0,40	0,05	0,01	–	0,01	–	0,05	–	0,03	–	0,05 B; 0,02 V + Ti	0,03	0,10	99,50 ^c
EN AW-1350A	EN AW-Al 99,5(A)	0,25	0,40	0,02	–	0,05	–	–	0,05	–	–	–	0,03 Cr + Mn + Ti + V	0,03	–	99,50 ^c
EN AW-1450	EN AW-Al 99,5Ti	0,25	0,40	0,05	0,05	0,05	–	–	0,07	0,10–0,20	–	–	* ^e	0,03	–	99,50 ^c

Oznaczenie stopu		Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V	Uwagi	Inne ^a		Aluminium
Numeryczne	Symbolami chemicznymi													Każdy oddzielnie	Razem ^b	min.
EN AW-1370	EN AW-Al 99,7	0,10	0,25	0,02	0,01	0,02	0,01	–	0,04	–	0,03	–	0,02 B; 0,02 V + Ti	0,02	0,10	99,70 ^c
EN AW-1198	EN AW-Al 99,98(A)	0,010	0,006	0,006	0,006	–	–	–	0,010	0,006	0,006	–	–	0,003	–	99,98 ^d
EN AW-1199	EN AW-Al 99,99	0,006	0,006	0,006	0,002	0,006	–	–	0,006	0,002	0,005	0,005	–	0,002	–	99,99 ^d

^a „Inne” obejmują pierwiastki wymienione w tablicy, dla których nie określono granicy zawartości, jak również pierwiastki metaliczne niewymienione w tablicy. Wytwórca może analizować próbki pod względem zawartości pierwiastków śladowych nieokreślonych przy rejestracji ani w specyfikacji. Analiza taka nie jest jednak wymagana i nie musi obejmować wszystkich „innych” pierwiastków metalicznych. Zawsze gdy analiza wytwórcy lub zamawiającego dowodzi, że zawartość „innych” pierwiastków przekracza granicę „każdy oddzielnie” lub sumaryczna zawartość „innych” pierwiastków przekracza granicę „razem”, materiał powinien być uznany za niezgodny z wymaganiami.

^b Suma „innych” pierwiastków metalicznych, każdego oddzielnie 0,010 % lub więcej, wyrażonych z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, przed wyliczeniem sumy.

^c Zawartość aluminium w aluminium niestopowym, otrzymywanym w procesie innym niż proces rafinacji, jest różnicą między 100,00 % a sumą wszystkich innych pierwiastków metalicznych, z których każdy występuje w ilości równej 0,010 % lub większej, wyrażonej z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, przed wyliczeniem sumy.

^d Zawartość aluminium w aluminium niestopowym, otrzymywanym w procesie rafinacji, jest różnicą między 100,00 % a sumą wszystkich innych pierwiastków metalicznych, z których każdy występuje w ilości równej 0,001 0 % lub większej, wyrażonej z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku przed wyliczeniem sumy, którą zaokrągla się – przed odejmowaniem – z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

^e Be max 0,000 3, tylko dla elektrod do spawania oraz prętów i drutów do spawania.

Tablica 2 – Stopy aluminium – seria 2 000 – Al Cu

Oznaczenie stopu		Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V	Uwagi	Inne ^a		Aluminium min.
Numeryczne	Symbolami chemicznymi													Każdy oddzielnie	Razem ^b	
EN AW-2001	EN AW-Al Cu5,5MgMn	0,20	0,20	5,2– 6,0	0,15– 0,50	0,20– 0,45	0,10	0,05	0,10	0,20	–	–	0,05 Zr ^c	0,05	0,15	Reszta
EN AW-2007	EN AW-Al Cu4PbMgMn	0,8	0,8	3,3– 4,6	0,50– 1,0	0,40– 1,8	0,10	0,20	0,8	0,20	–	–	^d	0,10	0,30	Reszta
EN AW-2011	EN AW-Al Cu6BiPb	0,40	0,7	5,0– 6,0	–	–	–	–	0,30	–	–	–	^e	0,05	0,15	Reszta
EN AW-2011A	EN AW-Al Cu6BiPb(A)	0,40	0,50	4,5– 6,0	–	–	–	–	0,30	–	–	–	^e	0,05	0,15	Reszta
EN AW-2014	EN AW-Al Cu4SiMg	0,50– 1,2	0,7	3,9– 5,0	0,40– 1,2	0,20– 0,8	0,10	–	0,25	0,15	–	–	^f	0,05	0,15	Reszta
EN AW-2014A	EN AW-Al Cu4SiMg(A)	0,50– 0,9	0,50	3,9– 5,0	0,40– 1,2	0,20– 0,8	0,10	0,10	0,25	0,15	–	–	0,20 Zr+Ti	0,05	0,15	Reszta
EN AW-2214	EN AW-Al Cu4SiMg(B)	0,50– 1,2	0,30	3,9– 5,0	0,40– 1,2	0,20– 0,8	0,10	–	0,25	0,15	–	–	^f	0,05	0,15	Reszta
EN AW-2016	EN AW-Al Cu4SiMgAg	0,30– 0,7	0,15	3,5– 4,5	0,10– 0,50	0,30– 0,8	–	–	–	0,05– 0,15	–	–	Ag 0,30–0,7 Zr 0,10–0,25	0,05	0,15	Reszta
EN AW-2017A	EN AW-Al Cu4MgSi(A)	0,20– 0,8	0,7	3,5– 4,5	0,40– 1,0	0,40– 1,0	0,10	–	0,25	–	–	–	0,25 Zr+Ti	0,05	0,15	Reszta
EN AW-2117	EN AW-Al Cu2,5Mg	0,8	0,7	2,2– 3,0	0,20	0,20– 0,50	0,10	–	0,25	–	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-2618A	EN AW-Al Cu2Mg1,5Ni	0,15– 0,25	0,9–1,4	1,8– 2,7	0,25	1,2– 1,8	–	0,8– 1,4	0,15	0,20	–	–	0,25 Zr+Ti	0,05	0,15	Reszta
EN AW-2219	EN AW-Al Cu6Mn	0,20	0,30	5,8– 6,8	0,20– 0,40	0,02	–	–	0,10	0,02– 0,10	–	0,05– 0,15	0,10–0,25 Zr	0,05	0,15	Reszta
EN AW-2319	EN AW-Al Cu6Mn(A)	0,20	0,30	5,8– 6,8	0,20– 0,40	0,02	–	–	0,10	0,10– 0,20	–	0,05– 0,15	0,10–0,25 Zr ^h	0,05	0,15	Reszta
EN AW-2024	EN AW-Al Cu4Mg1	0,50	0,50	3,8– 4,9	0,30– 0,9	1,2– 1,8	0,10	–	0,25	0,15	–	–	^f	0,05	0,15	Reszta

Tablica 3 – Stopy aluminium – seria 3 000 – Al Mn

Oznaczenie stopu		Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V	Uwagi	Inne ^a		Aluminium min.
Numeryczne	Symbolami chemicznymi													Każdy oddzielnie	Razem ^b	
EN AW-3002	EN AW-Al Mn0,2Mg0,1	0,08	0,10	0,15	0,05–0,25	0,05– 0,20	–	–	0,05	0,03	–	0,05	–	0,03	0,10	Reszta
EN AW-3102	EN AW-Al Mn0,2	0,40	0,7	0,10	0,05–0,40	–	–	–	0,30	0,10	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-3003	EN AW-Al Mn1Cu	0,6	0,7	0,05– 0,20	1,0–1,5	–	–	–	0,10	–	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-3103	EN AW-Al Mn1	0,50	0,7	0,10	0,9–1,5	0,30	0,10	–	0,20	–	–	–	0,10 Zr +Ti ^c	0,05	0,15	Reszta
EN AW-3103A	EN AW-Al Mn1(A)	0,50	0,7	0,10	0,7–1,4	0,30	0,10	–	0,20	0,10	–	–	0,10 Zr +Ti	0,05	0,15	Reszta
EN AW-3004	EN AW-Al Mn1Mg1	0,30	0,7	0,25	1,0–1,5	0,8–1,3	–	–	0,25	–	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-3104	EN AW-Al Mn1Mg1Cu	0,6	0,8	0,05– 0,25	0,8–1,4	0,8–1,3	–	–	0,25	0,10	0,05	0,05	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-3005	EN AW-Al Mn1Mg0,5	0,6	0,7	0,30	1,0–1,5	0,20–0,6	0,10	–	0,25	0,10	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-3005A	EN AW-Al Mn1Mg0,5(A)	0,7	0,8	0,30	1,0–1,5	0,20–0,6	0,10	–	0,40	0,10	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-3105	EN AW-Al Mn0,5Mg0,5	0,6	0,7	0,30	0,30–0,8	0,20–0,8	0,20	–	0,40	0,10	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-3105A	EN AW-Al Mn0,5Mg0,5(A)	0,6	0,7	0,30	0,30–0,8	0,20–0,8	0,20	–	0,25	0,10	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-3105B	EN AW-Al Mn0,6Mg0,5	0,7	0,9	0,30	0,30–0,9	0,20–0,8	0,20	–	0,50	0,10	–	–	0,10 Pb	0,05	0,15	Reszta

Oznaczenie stopu		Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V	Uwagi	Inne ^a		Aluminium min.
Numeryczne	Symbolami chemicznymi													Każdy oddzielnie	Razem ^b	
EN AW-3017	EN AW-Al Mn1Cu0,3	0,25	0,25–0,45	0,25–0,40	0,8–1,2	0,10	0,15	–	0,10	0,05	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-3207	EN AW-Al Mn0,6	0,30	0,45	0,10	0,40–0,8	0,10	–	–	0,10	–	–	–	–	0,05	0,10	Reszta
EN AW-3207A	EN AW-Al Mn0,6(A)	0,35	0,6	0,25	0,30–0,8	0,40	0,20	–	0,25	–	–	–	–	0,05	0,15	Reszta

^a „Inne” obejmują pierwiastki wymienione w tablicy, dla których nie określono granicy zawartości, jak również pierwiastki metaliczne niewymienione w tablicy. Wytwórca może analizować próbki pod względem zawartości pierwiastków śladowych nieokreślonych przy rejestracji ani w specyfikacji. Analiza taka nie jest jednak wymagana i nie musi obejmować wszystkich „innych” pierwiastków metalicznych. Zawsze gdy analiza wytwórcy lub zamawiającego dowodzi, że zawartość „innych” pierwiastków przekracza granicę „każdy oddzielnie” lub sumaryczna zawartość „innych” pierwiastków przekracza granicę „razem”, materiał powinien być uznany za niezgodny z wymaganiami.

^b Suma „innych” pierwiastków metalicznych, każdego oddzielnie 0,010 % lub więcej, wyrażonych z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, przed wyliczeniem sumy.

^c Be max 0,000 3, tylko dla elektrod do spawania oraz prętów i drutów do spawania.

Tablica 4 – Stopy aluminium – seria 4 000 – Al Si

Oznaczenie stopu		Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V	Uwagi	Inne ^a		Aluminium min.
Numeryczne	Symbolami chemicznymi													Każdy oddzielnie	Razem ^b	
EN AW-4004	EN AW-Al Si10Mg1,5	9,0– 10,5	0,8	0,25	0,10	1,0–2,0	–	–	0,20	–	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-4104	EN AW-Al Si10MgBi	9,0– 10,5	0,8	0,25	0,10	1,0–2,0	–	–	0,20	–	–	–	0,02– 0,20 Bi	0,05	0,15	Reszta
EN AW-4006	EN AW-Al Si1Fe	0,8–1,2	0,50– 0,8	0,10	0,05	0,01	0,20	–	0,05	–	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-4007	EN AW-Al Si1,5Mn	1,0–1,7	0,40– 1,0	0,20	0,8– 1,5	0,20	0,05– 0,25	0,15– 0,7	0,10	0,10	–	–	0,05 Co	0,05	0,15	Reszta
EN AW-4015	EN AW-Al Si2Mn	1,4–2,2	0,7	0,20	0,6– 1,2	0,10– 0,50	–	–	0,20	–	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-4115	EN AW-Al Si2MnMgCu	1,8–2,2	0,7	0,10– 0,50	0,6– 1,2	0,10– 0,50	–	–	0,20	–	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-4016	EN AW-Al Si2MnZn	1,4–2,2	0,7	0,20	0,6– 1,2	0,10	–	–	0,50– 1,3	–	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-4017	EN AW-Al SiMnMgCu	0,6–1,6	0,7	0,10– 0,50	0,6– 1,2	0,10– 0,50	–	–	0,20	–	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-4018	EN AW-Al Si7Mg	6,5–7,5	0,20	0,05	0,10	0,50– 0,8	–	–	0,10	0,20	–	–	^c	0,05	0,15	Reszta
EN AW-4025	EN AW-Al Si2MnCuMg	1,2 – 2,2	0,7	0,30– 0,7	0,6– 1,2	0,10– 0,50	–	–	0,20	0,10	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-4032	EN AW-Al Si12,5MgCuNi	11,0– 13,5	1,0	0,50– 1,3	–	0,8–1,3	0,10	0,50– 1,3	0,25	–	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-4043A	EN AW-Al Si5(A)	4,5–6,0	0,6	0,30	0,15	0,20	–	–	0,10	0,15	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-4343	EN AW-Al Si7,5	6,8–8,2	0,8	0,25	0,10	–	–	–	0,20	–	–	–	–	0,05	0,15	Reszta

Oznaczenie stopu		Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V	Uwagi	Inne ^a		Aluminium min.
Numeryczne	Symbolami chemicznymi													Każdy oddzielnie	Razem ^b	
EN AW-4045	EN AW-Al Si10	9,0– 11,0	0,8	0,30	0,05	0,05	–	–	0,10	0,20	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-4046	EN AW-Al Si10Mg	9,0– 11,0	0,50	0,03	0,40	0,20– 0,50	–	–	0,10	0,15	–	–	^c	0,05	0,15	Reszta
EN AW-4047A	EN AW-Al Si12(A)	11,0– 13,0	0,6	0,30	0,15	0,10	–	–	0,20	0,15	–	–	^c	0,05	0,15	Reszta

^a „Inne” obejmują pierwiastki wymienione w tablicy, dla których nie określono granicy zawartości, jak również pierwiastki metaliczne niewymienione w tablicy. Wytwórca może analizować próbki pod względem zawartości pierwiastków śladowych nieokreślonych przy rejestracji ani w specyfikacji. Analiza taka nie jest jednak wymagana i nie musi obejmować wszystkich „innych” pierwiastków metalicznych. Zawsze gdy analiza wytwórcy lub zamawiającego dowodzi, że zawartość „innych” pierwiastków przekracza granicę „każdy oddzielnie” lub sumaryczna zawartość „innych” pierwiastków przekracza granicę „razem”, materiał powinien być uznany za niezgodny z wymaganiami.

^b Suma „innych” pierwiastków metalicznych, każdego oddzielnie 0,010 % lub więcej, wyrażonych z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, przed wyliczeniem sumy.

^c Be max 0,000 3, tylko dla elektrod do spawania oraz prętów i drutów do spawania.

Tablica 5 – Stopy aluminium – seria 5 000 – Al Mg

Oznaczenie stopu		Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V	Uwagi	Inne ^a		Aluminium min.
Numeryczne	Symbolami chemicznymi													Każdy oddzielnie	Razem ^b	
EN AW-5005	EN AW-Al Mg1(B)	0,30	0,7	0,20	0,20	0,50– 1,1	0,10	–	0,25	–	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-5005A	EN AW-Al Mg1(C)	0,30	0,45	0,05	0,15	0,7– 1,1	0,10	–	0,20	–	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-5305	EN AW-Al 99,85Mg1	0,08	0,08	–	0,03	0,7– 1,1		–	0,05	0,02	–	–	–	0,02	–	Reszta
EN AW-5505	EN AW-Al 99,9Mg1	0,06	0,04	–	0,03	0,8– 1,1		–	0,04	0,01	–	–	–	0,01	–	Reszta
EN AW-5605	EN AW-Al 99,98Mg1	0,01	0,008	–	–	0,8– 1,1		–	0,01	0,008	–	–	0,008 Fe +Ti	0,003	–	Reszta
EN AW-5006	EN AW-Al Mg1Mn0,5	0,40	0,80	0,10	0,40– 0,8	0,8– 1,3	0,10	–	0,25	0,10	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-5010	EN AW-Al Mg0,5Mn	0,40	0,7	0,25	0,10– 0,30	0,20– 0,6	0,15	–	0,30	0,10	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-5110	EN AW-Al 99,85Mg0,5	0,08	0,08	–	0,03	0,30– 0,6	–	–	0,05	0,02	–	–	–	0,02	–	Reszta
EN AW-5210	EN AW-Al 99,9Mg0,5	0,06	0,04	–	0,03	0,35– 0,6	–	–	0,04	0,01	–	–	–	0,01	–	Reszta
EN AW-5310	EN AW-Al 99,98Mg0,5	0,01	0,008	–	–	0,35– 0,6	–	–	0,01	0,008	–	–	0,008 Fe +Ti	0,003	–	Reszta
EN AW-5018	EN AW-Al Mg3Mn0,4	0,25	0,40	0,10	0,20– 0,6	2,6– 3,6	0,30	–	0,20	0,15	–	–	0,20–0,6 Mn+Cr ^c	0,05	0,15	Reszta
EN AW-5018B	EN AW-Al Mg3Mn0,6	0,25	0,40	0,10	0,40– 0,7	2,9– 3,6	0,30	–	0,20	0,15	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-5019	EN AW-Al Mg5	0,40	0,50	0,10	0,10– 0,6	4,5– 5,6	0,20	–	0,20	0,20	–	–	0,10–0,6 Mn+Cr	0,05	0,15	Reszta
EN AW-5119	EN AW-Al Mg5(A)	0,25	0,40	0,05	0,20– 0,6	4,5– 5,6	0,30	–	0,20	0,15	–	–	0,20–0,6 Mn+Cr ^c	0,05	0,15	Reszta

Oznaczenie stopu		Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V	Uwagi	Inne ^a		Aluminium
Numeryczne	Symbolami chemicznymi													Każdy oddzielnie	Razem ^b	min.
EN AW-5119A	EN-AW Al Mg5(B)	0,25	0,40	0,05	0,20–0,6	4,5–5,6	0,30	–	0,20	0,15			0,20–0,6 Mn+Cr ^e	0,05	0,15	Reszta
EN AW-5026	EN AW-Al Mg4,5MnSiFe	0,55–1,4	0,20–1,0	0,10–0,8	0,6–1,8	3,9–4,9	0,30	–	1,0	0,20	–	–	0,30Zr	0,05	0,15	Reszta
EN AW-5040	EN AW-Al Mg1,5Mn	0,30	0,7	0,25	0,9–1,4	1,0–1,5	0,10–0,30	–	0,25	–	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-5042	EN AW-Al Mg3,5Mn	0,20	0,35	0,15	0,20–0,50	3,0–4,0	0,10	–	0,25	0,10	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-5049	EN AW-Al Mg2Mn0,8	0,40	0,50	0,10	0,50–1,1	1,6–2,5	0,30	–	0,20	0,10	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-5149	EN AW-Al Mg2Mn0,8(A)	0,25	0,40	0,05	0,50–1,1	1,6–2,5	0,30	–	0,20	0,15	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-5249	EN AW-Al Mg2Mn0,8Zr	0,25	0,40	0,05	0,50–1,1	1,6–2,5	0,30	–	0,20	0,15	–	–	0,10–0,20 Zr ^c	0,05	0,15	Reszta
EN AW-5449	EN AW-Al Mg2Mn0,8(B)	0,40	0,7	0,30	0,6–1,1	1,6–2,6	0,30	–	0,30	0,10	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-5449A	EN AW-Al Mg2Mn0,8(C)	0,6	1,2	0,30	0,6–1,1	1,6–2,6	0,30	0,10	0,30	0,10	–	–	0,10 Sn	0,05	0,15	Reszta
EN AW-5050	EN AW-Al Mg1,5(C)	0,40	0,7	0,20	0,10	1,1–1,8	0,10	–	0,25	–	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-5050A	EN AW-Al Mg1,5(D)	0,40	0,7	0,20	0,30	1,1–1,8	0,10	–	0,25	–	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-5051A	EN AW-Al Mg2(B)	0,30	0,45	0,05	0,25	1,4–2,1	0,30	–	0,20	0,10	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-5251	EN AW-Al Mg2Mn0,3	0,40	0,50	0,15	0,10–0,50	1,7–2,4	0,15	–	0,15	0,15	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-5052	EN AW-Al Mg2,5	0,25	0,40	0,10	0,10	2,2–2,8	0,15–0,35	–	0,10	–	–	–	–	0,05	0,15	Reszta

Oznaczenie stopu		Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V	Uwagi	Inne ^a		Aluminium
Numeryczne	Symbolami chemicznymi													Każdy oddzielnie	Razem ^b	min.
EN AW-5252	EN AW-Al Mg _{2,5} (B)	0,08	0,10	0,10	0,10	2,2–2,8	–	–	0,05	–	–	0,05	–	0,03	0,10	Reszta
EN AW-5352	EN AW-Al Mg _{2,5} (A)	0,45 Si+Fe		0,10	0,10	2,2–2,8	0,10	–	0,10	0,10	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-5154A	EN AW-Al Mg _{3,5} (A)	0,50	0,50	0,10	0,50	3,1–3,9	0,25	–	0,20	0,20	–	–	0,10–0,50 Mn+Cr ^c	0,05	0,15	Reszta
EN AW-5154B	EN AW-Al Mg _{3,5} Mn _{0,3}	0,35	0,45	0,05	0,15–0,45	3,2–3,8	0,10	0,01	0,15	0,15	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-5354	EN AW-Al Mg _{2,5} MnZr	0,25	0,40	0,05	0,50–1,0	2,4–3,0	0,05–0,20	–	0,25	0,15	–	–	0,10–0,20 Zr	0,05	0,15	Reszta
EN AW-5454	EN AW-Al Mg ₃ Mn	0,25	0,40	0,10	0,50–1,0	2,4–3,0	0,05–0,20	–	0,25	0,20	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-5554	EN AW-Al Mg ₃ Mn(A)	0,25	0,40	0,10	0,50–1,0	2,4–3,0	0,05–0,20	–	0,25	0,05–0,20	–	–	^c	0,05	0,15	Reszta
EN AW-5654	EN AW-Al Mg _{3,5} Cr	0,45 Si+Fe		0,05	0,01	3,1–3,9	0,15–0,35	–	0,20	0,05–0,15	–	–	^c	0,05	0,15	Reszta
EN AW-5654A	EN AW-Al Mg _{3,5} Cr(A)	0,45 Si+Fe		0,05	0,01	3,1–3,9	0,15–0,35	–	0,20	0,05–0,15	–	–	^e	0,05	0,15	Reszta
EN AW-5754	EN AW-Al Mg ₃	0,40	0,40	0,10	0,50	2,6–3,6	0,30	–	0,20	0,15	–	–	0,10–0,6 Mn+Cr ^c	0,05	0,15	Reszta
EN AW-5356	EN AW-Al Mg ₅ Cr(A)	0,25	0,40	0,10	0,05–0,20	4,5–5,5	0,05–0,20	–	0,10	0,06–0,20	–	–	^c	0,05	0,15	Reszta
EN AW-5356A	EN AW-Al Mg ₅ Cr(B)	0,25	0,40	0,10	0,05–0,20	4,5–5,5	0,05–0,20	–	0,10	0,06–0,20	–	–	^e	0,05	0,15	Reszta
EN AW-5456	EN AW-Al Mg ₅ Mn ₁	0,25	0,40	0,10	0,50–1,0	4,7–5,5	0,05–0,20	–	0,25	0,20	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-5456A	EN AW-Al Mg ₅ Mn ₁ (A)	0,25	0,40	0,05	0,7–1,1	4,5–5,2	0,05–0,25	–	0,25	0,15	–	–	^c	0,05	0,15	Reszta

Oznaczenie stopu		Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V	Uwagi	Inne ^a		Aluminium
Numeryczne	Symbolami chemicznymi													Każdy oddzielnie	Razem ^b	min.
EN AW-5456B	EN AW-Al Mg5Mn1(B)	0,25	0,40	0,05	0,7–1,1	4,5–5,2	0,05–0,25	–	0,25	0,15	–	–	^c	0,05	0,15	Reszta
EN AW-5556A	EN AW-Al Mg5Mn	0,25	0,40	0,10	0,6–1,0	5,0–5,5	0,05–0,20	–	0,20	0,05–0,20	–	–	^c	0,05	0,15	Reszta
EN AW-5556B	EN AW-Al Mg5Mn(A)	0,25	0,40	0,10	0,6–1,0	5,0–5,5	0,05–0,20	–	0,20	0,05–0,20	–	–	^e	0,05	0,15	Reszta
EN AW-5657	EN AW-Al 99,85Mg1(A)	0,08	0,10	0,10	0,03	0,6–1,0	–	–	0,05	–	0,03	0,05	–	0,02	0,05	Reszta
EN AW-5058	EN AW-Al Mg5Pb1,5	0,40	0,50	0,10	0,20	4,5–5,6	0,10	–	0,20	0,20	–	–	1,2–1,8 Pb	0,05	0,15	Reszta
EN AW-5059	EN-AW-Al Mg5,5MnZnZr	0,45	0,50	0,25	0,6–1,2	5,0–6,0	0,25	–	0,40–0,9	0,20	–	–	0,05–0,25Zr	0,05	0,15	Reszta
EN AW-5070	EN AW-Al Mg4MnZn	0,25	0,40	0,25	0,40–0,8	3,5–4,5	0,30	–	0,40–0,8	0,15	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-5082	EN AW-Al Mg4,5	0,20	0,35	0,15	0,15	4,0–5,0	0,15	–	0,25	0,10	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-5182	EN AW-Al Mg4,5Mn0,4	0,20	0,35	0,15	0,20–0,50	4,0–5,0	0,10	–	0,25	0,10	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-5083	EN AW-Al Mg4,5Mn0,7	0,40	0,40	0,10	0,40–1,0	4,0–4,9	0,05–0,25	–	0,25	0,15	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-5183	EN AW-Al Mg4,5Mn0,7(A)	0,40	0,40	0,10	0,50–1,0	4,3–5,2	0,05–0,25	–	0,25	0,15	–	–	^c	0,05	0,15	Reszta
EN AW-5183A	EN AW-Al Mg4,5Mn0,7(C)	0,40	0,40	0,10	0,50–1,0	4,3–5,2	0,05–0,25	–	0,25	0,15	–	–	^e	0,05	0,15	Reszta
EN AW-5283A	EN AW-Al Mg4,5Mn0,7(B)	0,30	0,30	0,03	0,50–1,0	4,5–5,1	0,05	0,03	0,10	0,03	–	–	0,05 Zr ^d	0,05	0,15	Reszta
EN AW-5383	EN AW-Al Mg4,5Mn0,9	0,25	0,25	0,20	0,7–1,0	4,0–5,2	0,25	–	0,40	0,15	–	–	0,20 Zr	0,05	0,15	Reszta

Oznaczenie stopu		Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V	Uwagi	Inne ^a		Aluminium
Numeryczne	Symbolami chemicznymi													Każdy oddzielnie	Razem ^b	min.
EN AW-5086	EN AW-Al Mg4	0,40	0,50	0,10	0,20–0,7	3,5–4,5	0,05–0,25	–	0,25	0,15	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-5186	EN AW-Al Mg4Mn0,4	0,40	0,45	0,25	0,20–0,50	3,8–4,8	0,15	–	0,40	0,15	–	–	0,05 Zr	0,05	0,15	Reszta
EN AW-5087	EN AW-Al Mg4,5MnZr	0,25	0,40	0,05	0,7–1,1	4,5–5,2	0,05–0,25	–	0,25	0,15	–	–	0,10–0,20 Z ^c	0,05	0,15	Reszta
EN AW-5187	EN AW-Al Mg4,5MnZr	0,25	0,40	0,05	0,7–1,1	4,5–5,2	0,05–0,25	–	0,25	0,15	–	–	0,10–0,20 Zr ^e	0,05	0,15	Reszta
EN AW-5088	EN AW-Al Mg5Mn0,4	0,20	0,10–0,35	0,25	0,20–0,50	4,7–5,5	0,15	–	0,20–0,40	–	–	–	0,15Zr	0,05	0,15	Reszta

^a „Inne” obejmują pierwiastki wymienione w tablicy, dla których nie określono granicy zawartości, jak również pierwiastki metaliczne niewymienione w tablicy. Wytwórca może analizować próbki pod względem zawartości pierwiastków śladowych nieokreślonych przy rejestracji ani w specyfikacji. Analiza taka nie jest jednak wymagana i nie musi obejmować wszystkich „innych” pierwiastków metalicznych. Zawsze gdy analiza wytwórcy lub zamawiającego dowodzi, że zawartość „innych” pierwiastków przekracza granicę „każdy oddzielnie” lub sumaryczna zawartość „innych” pierwiastków przekracza granicę „razem”, materiał powinien być uznany za niezgodny z wymaganiami.

^b Suma „innych” pierwiastków metalicznych, każdego oddzielnie 0,010 % lub więcej, wyrażonych z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, przed wyliczeniem sumy.

^c Be max 0,000 3, tylko dla elektrod do spawania oraz prętów i drutów do spawania.

^d Pb max 0,003.

^e Be max 0,000 5 %, tylko dla elektrod do spawania oraz prętów i drutów do spawania.

Tablica 6 – Stopy aluminium – seria 6 000 – Al MgSi

Oznaczenie stopu		Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V	Uwagi	Inne ^a		Aluminium min.
Numeryczne	Symbolami chemicznymi													Każdy oddzielnie	Razem ^b	
EN AW-6101	EN AW-Al MgSi	0,30– 0,7	0,50	0,10	0,03	0,35– 0,8	0,03	–	0,10	–	–	–	0,06 B	0,03	0,10	Reszta
EN AW-6101A	EN AW-Al MgSi(A)	0,30– 0,7	0,40	0,05	–	0,40– 0,9	–	–	–	–	–	–	–	0,03	0,10	Reszta
EN AW-6101B	EN AW-Al MgSi(B)	0,30– 0,6	0,10– 0,30	0,05	0,05	0,35– 0,6	–	–	0,10	–	–	–	–	0,03	0,10	Reszta
EN AW-6201	EN AW-Al Mg0,7Si	0,50– 0,9	0,50	0,10	0,03	0,6– 0,9	0,03	–	0,10	–	–	–	0,06 B	0,03	0,10	Reszta
EN AW-6401	EN AW-Al 99,9MgSi	0,35– 0,7	0,04	0,05– 0,20	0,03	0,35– 0,7	–	–	0,04	0,01	–	–	–	0,01	–	Reszta
EN AW-6003	EN AW-Al Mg1Si0,8	0,35– 1,0	0,6	0,10	0,8	0,8– 1,5	0,35	–	0,20	0,10	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-6005	EN AW-Al SiMg	0,6– 0,9	0,35	0,10	0,10	0,40– 0,6	0,10	–	0,10	0,10	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-6005A	EN AW-Al SiMg(A)	0,50– 0,9	0,35	0,30	0,50	0,40– 0,7	0,30	–	0,20	0,10	–	–	0,12– 0,50 Mn+Cr	0,05	0,15	Reszta
EN AW-6005B	EN AW-Al SiMg(B)	0,45– 0,8	0,30	0,10	0,10	0,40– 0,8	0,10	–	0,10	0,10	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-6106	EN AW-Al MgSiMn	0,30– 0,6	0,35	0,25	0,05– 0,20	0,40– 0,8	0,20	–	0,10	–	–	–	–	0,05	0,10	Reszta
EN AW-6008	EN AW-Al SiMgV	0,50– 0,9	0,35	0,30	0,30	0,40– 0,7	0,30	–	0,20	0,10	–	0,05– 0,20	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-6110A	EN AW-Al Mg0,9Si0,9MnCu	0,7– 1,1	0,50	0,30– 0,8	0,30– 0,9	0,7– 1,1	0,05– 0,25	–	0,20	–	–	–	0,20 Ti+Zr	0,05	0,15	Reszta
EN AW-6011	EN AW-Al Mg0,9Si0,9Cu	0,6– 1,2	1,0	0,40– 0,9	0,8	0,6– 1,2	0,30	0,20	1,5	0,20	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-6012	EN AW-Al MgSiPb	0,6– 1,4	0,50	0,10	0,40– 1,0	0,6– 1,2	0,30	–	0,30	0,20	–	–	0,7 Bi; 0,40–2,0 Pb	0,05	0,15	Reszta

Oznaczenie stopu		Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V	Uwagi	Inne ^a		Aluminium
Numeryczne	Symbolami chemicznymi													Każdy oddzielnie	Razem ^b	min.
EN AW-6012A	EN AW-Al MgSiSn	0,6– 1,4	0,50	0,40	0,20– 1,0	0,6– 1,2	0,30	–	0,30	0,20			0,7 Bi; 0,40–2,0 Sn	0,05	0,15	Reszta
EN AW-6013	EN AW-Al Mg1Si0,8CuMn	0,6– 1,0	0,50	0,6– 1,1	0,20– 0,8	0,8– 1,2	0,10	–	0,25	0,10	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-6014	EN AW-Al Mg0,6Si0,6V	0,30– 0,6	0,35	0,25	0,05– 0,20	0,40– 0,8	0,20	–	0,10	0,10	–	0,05– 0,20	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-6015	EN AW-Al Mg1Si0,3Cu	0,20– 0,40	0,10– 0,30	0,10– 0,25	0,10	0,8– 1,1	0,10	–	0,10	0,10	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-6016	EN AW-Al Si1,2Mg0,4	1,0– 1,5	0,50	0,20	0,20	0,25– 0,6	0,10	–	0,20	0,15	–	–		0,05	0,15	Reszta
EN AW-6018	EN AW-Al Mg1SiPbMn	0,50– 1,2	0,7	0,15– 0,40	0,30– 0,8	0,6– 1,2	0,10	–	0,30	0,20	–	–	c	0,05	0,15	Reszta
EN AW-6023	EN AW-Al Si1Sn1MgBi	0,6– 1,4	0,50	0,20– 0,50	0,20– 0,6	0,40– 0,9	–	–	–	–	–	–	0,30–0,8 Bi; 0,6–1,2Sn	0,05	0,15	Reszta
EN AW-6025	EN AW-Al Mg2,5SiMnCu	0,8– 1,5	0,7	0,20– 0,7	0,6– 1,4	2,1– 3,0	0,20	–	0,50	0,20	–	–		0,05	0,15	Reszta
EN AW-6026	EN AW-Al MgSiBi	0,60– 1,40	0,70	0,20– 0,50	0,20– 1,0	0,60– 1,2	0,30	–	0,30	0,20	–	–	0,50–1,5 Bi; 0,40 Pb; 0,05 Sn	0,05	0,15	Reszta
EN AW- 6050	EN AW- Al Si1,5FeMgNi	1,2– 1,8	1,3– 1,8	0,15– 0,50	0,20– 0,7	0,50– 0,9	0,05– 0,25	0,20– 1,0	0,25	0,10				0,05	0,15	Reszta
EN AW-6351	EN AW-Al SiMg0,5Mn	0,7– 1,3	0,50	0,10	0,40– 0,8	0,40– 0,8	–	–	0,20	0,20	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-6351A	EN AW-Al SiMg0,5Mn(A)	0,7– 1,3	0,50	0,10	0,40– 0,8	0,40– 0,8	–	–	0,20	0,20	–	–	e	0,05	0,15	Reszta
EN AW-6951	EN AW-Al MgSi0,3Cu	0,20– 0,50	0,8	0,15– 0,40	0,10	0,40– 0,8	–	–	0,20	–	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-6056	EN AW-Al Si1MgCuMn	0,7– 1,3	0,50	0,50– 1,1	0,40– 1,0	0,6– 1,2	0,25	–	0,10– 0,7	d	–	–	d	0,05	0,15	Reszta

Oznaczenie stopu		Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V	Uwagi	Inne ^a		Aluminium
Numeryczne	Symbolami chemicznymi													Każdy oddzielnie	Razem ^b	min.
EN AW-6060	EN AW-Al MgSi	0,30–0,6	0,10–0,30	0,10	0,10	0,35–0,6	0,05	–	0,15	0,10	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-6360	EN AW-Al SiMgMn	0,35–0,8	0,10–0,30	0,15	0,02–0,15	0,25–0,45	0,05	–	0,10	0,10	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-6061A	EN AW-Al Mg1SiCu(A)	0,40–0,8	0,7	0,15–0,40	0,15	0,8–1,2	0,04–0,35	–	0,25	0,15	–	–	e	0,05	0,15	Reszta
EN AW-6261	EN AW-Al Mg1SiCuMn	0,40–0,7	0,40	0,15–0,40	0,20–0,35	0,7–1,0	0,10	–	0,20	0,10	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-6262	EN AW-Al Mg1SiPb	0,40–0,8	0,7	0,15–0,40	0,15	0,8–1,2	0,04–0,14	–	0,25	0,15	–	–	f	0,05	0,15	Reszta
EN AW-6262A	EN AW-Al Mg1SiSn	0,40–0,8	0,7	0,15–0,40	0,15	0,8–1,2	0,04–0,14	–	0,25	0,10	–	–	0,40–0,9Bi; 0,40–1,0Sn	0,05	0,15	Reszta
EN AW-6063	EN AW-Al Mg0,7Si	0,20–0,6	0,35	0,10	0,10	0,45–0,9	0,10	–	0,10	0,10	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-6063A	EN AW-Al Mg0,7Si(A)	0,30–0,6	0,15–0,35	0,10	0,15	0,6–0,9	0,05	–	0,15	0,10	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-6463	EN AW-Al Mg0,7Si(B)	0,20–0,6	0,15	0,20	0,05	0,45–0,9	–	–	0,05	–	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-6064A	EN AW-Al Mg1SiBi	0,40–0,8	0,7	0,15–0,40	0,15	0,8–1,2	0,04–0,14	–	0,25	0,15	–	–	0,40–0,8 Bi; 0,20–0,40 Pb	0,05	0,15	Reszta
EN AW-6065	EN AW-Al Mg1Bi1Si	0,40–0,8	0,7	0,15–0,40	0,15	0,8–1,2	0,15	–	0,25	0,10	–	–	0,50–1,5Bi; 0,05Pb; 0,15Zr	0,05	0,15	Reszta
EN AW-6081	EN AW-Al Si0,9MgMn	0,7–1,1	0,50	0,10	0,10–0,45	0,6–1,0	0,10	–	0,20	0,15	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-6181	EN AW-Al SiMg0,8	0,8–1,2	0,45	0,10	0,15	0,6–1,0	0,10	–	0,20	0,10	–	–	–	0,05	0,15	Reszta

Tablica 7 – Stopy aluminium – seria 7 000 – Al Zn

Oznaczenie stopu		Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V	Uwagi	Inne ^a		Aluminium
Numeryczne	Symbolami chemicznymi													Każdy oddzielnie	Razem ^b	min.
EN AW-7003	EN AW-Al Zn6Mg0,8Zr	0,30	0,35	0,20	0,30	0,50–1,0	0,20	–	5,0–6,5	0,20	–	–	0,05–0,25 Zr	0,05	0,15	Reszta
EN AW-7005	EN AW-Al Zn4,5Mg1,5Mn	0,35	0,40	0,10	0,20–0,7	1,0–1,8	0,06–0,20	–	4,0–5,0	0,01–0,06	–	–	0,08–0,20 Zr	0,05	0,15	Reszta
EN AW-7108	EN AW-Al Zn5Mg1Zr	0,10	0,10	0,05	0,05	0,7–1,4	–	–	4,5–5,5	0,05	–	–	0,12–0,25 Zr	0,05	0,15	Reszta
EN AW-7108A	EN AW-Al Zn5Mg1Zr	0,20	0,30	0,05	0,05	0,7–1,5	0,04	–	4,8–5,8	0,03	0,03	–	0,15–0,25 Zr	0,05	0,15	Reszta
EN AW-7009	EN AW-Al Zn5,5MgCuAg	0,20	0,20	0,6–1,3	0,10	2,1–2,9	0,10–0,25	–	5,5–6,5	0,20	–	–	^c	0,05	0,15	Reszta
EN AW-7010	EN AW-Al Zn6MgCu	0,12	0,15	1,5–2,0	0,10	2,1–2,6	0,05	0,05	5,7–6,7	0,06	–	–	0,10–0,16 Zr	0,05	0,15	Reszta
EN AW-7012	EN AW-Al Zn6Mg2Cu	0,15	0,25	0,8–1,2	0,08–0,15	1,8–2,2	0,04	–	5,8–6,5	0,02–0,08	–	–	0,10–0,18 Zr	0,05	0,15	Reszta
EN AW-7015	EN AW-Al Zn5Mg1,5CuZr	0,20	0,30	0,06–0,15	0,10	1,3–2,1	0,15	–	4,6–5,2	0,10	–	–	0,10–0,20 Zr	0,05	0,15	Reszta
EN AW-7016	EN AW-Al Zn4,5Mg1Cu	0,10	0,12	0,45–1,0	0,03	0,8–1,4	–	–	4,0–5,0	0,03	–	0,05	–	0,03	0,10	Reszta
EN AW-7116	EN AW-Al Zn4,5Mg1Cu0,8	0,15	0,30	0,50–1,1	0,05	0,8–1,4	–	–	4,2–5,2	0,05	0,03	0,05	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-7019	EN AW-Al Zn4Mg2	0,35	0,45	0,20	0,15–0,50	1,5–2,5	0,20	0,10	3,5–4,5	0,15	–	–	0,10–0,25 Zr	0,05	0,15	Reszta
EN AW-7020	EN AW-Al Zn4,5Mg1	0,35	0,40	0,20	0,05–0,50	1,0–1,4	0,10–0,35	–	4,0–5,0	–	–	–	^d	0,05	0,15	Reszta
EN AW-7021	EN AW-Al Zn5,5Mg1,5	0,25	0,40	0,25	0,10	1,2–1,8	0,05	–	5,0–6,0	0,10	–	–	0,08–0,18 Zr	0,05	0,15	Reszta

Oznaczenie stopu		Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V	Uwagi	Inne ^a		Aluminium min.
Numeryczne	Symbolami chemicznymi													Każdy oddzielnie	Razem ^b	
EN AW-7022	EN AW-Al Zn5Mg3Cu	0,50	0,50	0,50– 1,0	0,10– 0,40	2,6– 3,7	0,10– 0,30	–	4,3– 5,2	–	–	–	0,20 Ti+Zr	0,05	0,15	Reszta
EN AW-7026	EN AW-Al Zn5Mg1,5Cu	0,08	0,12	0,6– 0,9	0,05– 0,20	1,5– 1,9	–	–	4,6– 5,2	0,05	–	–	0,09– 0,14 Zr	0,03	0,10	Reszta
EN AW-7029	EN AW-Al Zn4,5Mg1,5Cu	0,10	0,12	0,50– 0,9	0,03	1,3– 2,0	–	–	4,2– 5,2	0,05	–	0,05	–	0,03	0,10	Reszta
EN AW-7129	EN AW-Al Zn4,5Mg1,5Cu(A)	0,15	0,30	0,50– 0,9	0,10	1,3– 2,0	0,10	–	4,2– 5,2	0,05	0,03	0,05	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-7030	EN AW-Al Zn5,5Mg1Cu	0,20	0,30	0,20– 0,40	0,05	1,0– 1,5	0,04	–	4,8– 5,9	0,03	0,03	–	0,03 Zr	0,05	0,15	Reszta
EN AW-7039	EN AW-Al Zn4Mg3	0,30	0,40	0,10	0,10– 0,40	2,3– 3,3	0,15– 0,25	–	3,4– 4,5	0,10	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-7049A	EN AW-Al Zn8MgCu	0,40	0,50	1,2– 1,9	0,50	2,1– 3,1	0,05– 0,25	–	7,2– 8,4	–	–	–	0,25 Zr +Ti	0,05	0,15	Reszta
EN AW-7149	EN AW-Al Zn8MgCu(A)	0,15	0,20	1,2– 1,9	0,20	2,0– 2,9	0,10– 0,22	–	7,2– 8,2	0,10	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-7050	EN AW-Al Zn6CuMgZr	0,12	0,15	2,0– 2,6	0,10	1,9– 2,6	0,04	–	5,7– 6,7	0,06	–	–	0,08– 0,15 Zr	0,05	0,15	Reszta
EN AW-7150	EN AW-Al Zn6CuMgZr(A)	0,12	0,15	1,9– 2,5	0,10	2,0– 2,7	0,04	–	5,9– 6,9	0,06	–	–	0,08– 0,15 Zr	0,05	0,15	Reszta
EN AW-7060	EN AW-Al Zn7CuMg	0,15	0,20	1,8– 2,6	0,20	1,3– 2,1	0,15– 0,25	–	6,1– 7,5	0,05	–	–	0,05 Zr ^e	0,05	0,15	Reszta
EN AW-7072	EN AW-Al Zn1	0,7 Si+Fe		0,10	0,10	0,10	–	–	0,8– 1,3	–	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-7075	EN AW-Al Zn5,5MgCu	0,40	0,50	1,2– 2,0	0,30	2,1– 2,9	0,18– 0,28	–	5,1– 6,1	0,20	–	–	^f	0,05	0,15	Reszta

Tablica 8 – Stopy aluminium – seria 8 000 – Różne

Oznaczenie stopu		Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V	Uwagi	Inne ^a		Aluminium
Numeryczne	Symbolami chemicznymi													Każdy oddzielnie	Razem ^b	min.
EN AW-8006	EN AW-Al Fe1,5Mn	0,40	1,2–2,0	0,30	0,30–1,0	0,10	–	–	0,10	–	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-8008	EN AW-Al Fe1Mn0,8	0,6	0,9–1,6	0,20	0,50–1,0	–	–	–	0,10	0,10	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-8011A	EN AW-Al FeSi(A)	0,40–0,8	0,50–1,0	0,10	0,10	0,10	0,10	–	0,10	0,05	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-8111	EN AW-Al FeSi(B)	0,30–1,1	0,40–1,0	0,10	0,10	0,05	0,05	–	0,10	0,08	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-8211	EN AW-Al FeSi(C)	0,40–0,8	0,50–1,0	0,10	0,05–0,20	0,10	0,15	–	0,10	0,05	–	–	–	0,06	0,15	Reszta
EN AW-8112	EN AW-Al 95	1,0	1,0	0,40	0,6	0,7	0,20	–	1,0	0,20	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-8014	EN AW-Al Fe1,5Mn0,4	0,30	1,2–1,6	0,20	0,20–0,6	0,10	–	–	0,10	0,10	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-8015	EN AW-Al FeMn0,3	0,30	0,8–1,4	0,10	0,10–0,40	0,10	–	–	0,10	–	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-8016	EN AW-Al Fe1Mn	0,20	0,7–1,1	0,10	0,10–0,30	0,10	–	–	0,10	–	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-8018	EN AW-Al FeSiCu	0,50–0,9	0,6–1,0	0,30–0,6	0,30	–	–	–	–	0,006–0,06	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-8021B	EN AW-Al Fe1,5	0,40	1,1–1,7	0,05	0,03	0,01	0,03	–	0,05	0,05	–	–	–	0,03	0,10	Reszta
EN AW-8026	EN AW-Al Fe1Mn0,7Mg	0,6	0,6–1,2	0,30	0,40–1,0	0,20–0,6	0,20	–	0,25	0,10	–	–	–	0,05	0,15	Reszta
EN AW-8030	EN AW-Al FeCu	0,10	0,30–0,8	0,15–0,30	–	0,05	–	–	0,05	–	–	–	0,001–0,04B	0,03	0,10	Reszta

